IFTTT無料プランの制限変更に伴う対応

はじめに

IFTTTの無料プランの制限変更について IFTTT連携機能をお使いになっているお客様への影響	2
現在の状態の確認 アプレットの有効/無効状態の確認	3
有料プランに加入して以前と同じシーンを利用 有料プランへの加入 無効化されたアプレットの有効化	5
無料プランのままシーンを1つだけ利用 残すアプレットの決定 使わないアプレットの削除 残すアプレットのうち、無効化されているアプレットの有効化	7 8 9
Google Home:動作しない場合の対応 GoogleとIFTTT連携の再設定	10

IFTTTの無料プランの制限変更について

- ・IFTTTには無料プランと2種類の有料プラン(PRO/PRO+)があります。
 2023年5月のIFTTTのプラン変更により、 無料プランでは有効化できる
 アプレット数が最大5個から最大2個になりました。
- ・ホームナビゲーションで設定できるシーンの数は6個ですが、無料プランの場合は 1個のみの利用になります。

各シーンに対応したシーン実行準備アプレット:1個 実行準備されたシーンの実行指示アプレット:1個(有効化必須)

IFTTT連携機能をお使いになっているお客様への影響

- ・2023年5月のIFTTTのプラン変更前に、3個以上のアプレットを有効化されていた 場合は**強制的に2個のアプレットに絞られています。**
- ・現在のアプレットの状況を確認後(P3)、以下のいずれかの方法で対応します。 ①有料プランに加入して、以前と同じシーンを利用する 有料プラン PROの場合は、月額360円(年払の場合) ※2023/6現在 ②無料プランのまま、シーンを1つだけ利用できるようにする

※本資料で説明している画面や手順は2023/6にAndroidスマートフォンにて Google Chromeブラウザで確認しました。 お使いの環境や時期によって異なる可能性があります。ご了承ください。

現在の状態の確認



現在の状態の確認

■アプレットの状態について

P3の6の画面で、青色は有効なアプレット、グレーは無効なアプレットを示しています。 例)



■シーンの実行に必要なアプレットについて

[Google Home/Nestをお使いの場合]

- ・[G10-A]のアプレットは有効化されている必要があります。
- ・[G11]~[G17]のうち、有効化されているアプレットに対応したシーンを実行できます。

アプレットID	フレーズ	実行するシーン	備考
[G10-A]	OK Google, 開始を有効にして	シーンの実行指示	有効化必須
[G10-B]	OK Google, キャンセルを有効にして	シーン実行準備のキャンセル	
[G11]	OK Google, おはようを有効にして	シーン① (おはよう) の実行準備	
[G12a]	OK Google, いってきますを有効にして	- シーン② (おでかけ) の実行準備	
[G12b]	OK Google, おでかけを有効にして		
[G13a]	OK Google, ただいまを有効にして	- シーン③ (おかえり) の実行準備	
[G13b]	OK Google, おかえりを有効にして		
[G14]	OK Google, おやすみを有効化にして	シーン④ (おやすみ) の実行準備	
[G15]	OK Google, 〇〇〇〇を有効化して	シーン⑤ の実行準備	.OOOO、[シー ン番号]は、お客 ·様が設定
[G16]	OK Google, 〇〇〇〇を有効化して	シーン⑥ の実行準備	
[G17]	OK Google, 〇〇〇〇を有効化して	[シーン番号]シーンの実行準備	

有料プランに加入して以前と同じシーンを利用



有料プランに加入して以前と同じシーンを利用



残すアプレットの決定

無料プランでは、IFTTT連携で1つのシーンのみ実行できます。P3で表示したアプレットのリストのうち、どのアプレット(2つ)を残すかを決定します。

[Google Home/Nestをお使いの場合]

- ・[G10-A]のアプレットは残す必要があります。
- ・[G11]~[G17]のアプレットのうち、1つだけ残します。

無料プランのままシーンを1つだけ利用

使わないアプレットの削除

残すアプレット以外のアプレットを以下の手順で削除します。



無料プランのままシーンを1つだけ利用

残すアプレットのうち、無効化されているアプレットの有効化



Google Home:動作しない場合の対応

Google Home/Nestをお使いのお客様で、アプレットの再設定を行った後、IFTTTを使って シーンの実行ができない場合は、以下の手順でGoogleとIFTTT連携の再設定を実施してくだ さい。解決する可能性があります。

